⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-239557

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)10月5日

G 06 F 15/60

400

6615-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全14頁)

図発明の名称

CAD装置

②特 願 昭62-73422

29出 願 昭62(1987)3月27日

母発 明 者 石 田

智利

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

②出 顋 人

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 鵜沼 辰之

外1名

明 相 曹

1. 発明の名称

CAD装置

- 2. 特許請求の範囲
- 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本売明は、機械設計作業に用いるCAD (computer aided design)装置に関する。具体的 には機械または部品等の形状(以下、単に機械形状を称する)を扱わす点、線、面、ないす法等の形状データからなる設計データに含まれる公差を考慮した関連形状を表示する機能、すなわち実際に設けさればる部品等の形状幅を考慮して、関連部品等の組立状態における相互関係を表示する機能を備えたCAD装置に関する。

〔従来の技術〕

機絨形状を表現する点、線、面を陰極線管 (CRT) またはその他の表示媒体で表示する用途は数多くある。このような表示とでの方式ない。点は魔機値で特定し、線は端点と線の方程式とで特定し、面に立体を囲む面とその面の方程式とで特定し、寸法は基準寸法、上の寸法許容を規定でする面によって特定するのが普通である。

また、一般的な表示装置は、2次元的に一平面 上に表示を行うので、表示装置には、3次元の入

•

カデータを2次元平面上に投影する機能をもつ表示装置と、2次元平面上に投影した2次元の形状データに変換した入力のみを受付ける表示装置が存在する。

どちの表示装置を用いても、投影したデータを直接的に表示すれば、機械の点は、上の寸法許容差(以下、適宜公差と称する) 考慮しない大きさの点として、また機械の線は、公差を考慮しない大きさの点、または太さとしない大きさの線、またはそのは、公差を考慮しない太として、また機械の面は、公差を考慮しない太さと長さの線、また寸法は、公差を考慮しない大きなよび長さの寸法線または寸法補助線および集準寸法、上の寸法許容差、下の寸法許容差、わす数値により表示されるようになっている。

そして、基準寸法の値は、関形的に寸法線の長さとして表示していた。そして、複数の各部基準寸法を加減することにより、基準寸法で製作したときの機械に係る任意の2つの関形要素の間隔を求め、その間隔を関形要素の位置座標の差として

形状幅を考慮して、関連部品等の組立状態における相互関係を表示する機能を有したものとし、設計の作業性と能率を向上させることができるCAD 数数を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

[作用]

このような構成することにより、公差を含めた

箇形表示していた。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、従来は、公差の値は図形的には表示されないばかりでなく、公差の集積結果も図形的に は何ら表示されなかつた。

また、一般に、複数の数値を比較検討するとき、 人間工学的には数字による表現よりも、数値に対 が応さる長さなが好ましい。例え ば、神グラフや円グラフが用いられるのは、この ためである。機械形状の表示装置とおいても、 ためであるならず、公差および公差の集ましい。 も形状要素の長さとして表示する方がいなた も形状、というな機能をかいった ため、組立てに支険があるかの判断を含めた 設計作業が反対で、能率が思いという問題があった。

本発明の目的は、上記従来の問題点を解決すること、いい接えれば基準寸法と公差からなる設計 データに基づいて公差を考慮した関連形状を表示 する能力、すなわち実際に製作され得る部品等の

部品の外形位置が、その存在する可能性のある領域として関形表示されることになる。 したがつて、設計者は表示関形を視ることにより、上記領域が他の関連する部品の同領域との重なり状態を容易に判断することができ、これによつて設計の合理性を直ちに検討することができることになる。

(実施例)

(突旋何1)

ことが好ましい。 しかし、 これは何えば作図装置 のような他の任意の適当な表示媒体であつてもよい。

本実施例を説明するにあたり、具体的な機械として、第2図(A)。(B)。(C)。(D)に示す形状のものに適用した場合を例にして説明する。なお、図図(D)は、租立てた状態の斜視図を示し、同図(A)~(C)は、各部品10。30。50の斜視図を示す。第2図図示部品の各部設計データは、第3図(A)~(C)に示す内容となつており、入力媒体1を介して入力される。

第3回のデータは、第2回(A)、(B)、(C)、(D)に示す3つの部品10、30、50で構成される機械の組立状態の形状を、平面に投影した結果として、2次元的に表示するようにしたものである。なお、このデータ構成は、本発明を実施例するデータ構造として特に好ましい構成であるが、本発明は必ずしもこの構成に限定されるものではない。

また、第3図のデータでは、形状は外形を表わ

式で保存される。

大に、ェ・タ各座標ごとに基準座標を設定し、 この表形式のデータから、各点の位置座標を表定でするの式として生成する(200)。 第3回のデータからは、例えばェニ20。 ァニ0が予め定めのである。 第7回に示すデータが出た基準座標であるので、第7回に示すデータを開いるは、寸法71とす法83と寸法20の和となり、点13のγ座標は、寸法71と寸法83と寸法20の和となり、点13のγ座標は、寸法71と寸法83と寸法20の和となり、点13のγ座標は、寸法71と寸法83と寸法20の和となりにある。

次に、公差を考慮して、各部の位置座標値の最大値と最小値を生成する(300)。第7回のデータからは、第8回に示すデータが生成される。例えば点13のy座標の最大値は、寸法71,寸法83,寸法20がいずれも最大となる時に生じる35+0.2 となり、最大値は、寸法71,寸法83,寸法20がいずれも最小となる時に生じる35-0.2となつている。

第6回に本実施例の処理手順のフローチャート を示す。

まず、第3関に示した形式の入力データが、列 理装置2に読み込まれる(100)。そして、直 線と端点、点と座標値、寸法と直線の3つの表形

次に、直線と点の表と、点の位置座標の最大値 と最小値から、各直線の存在する可能性のある領 娘を表現する遺譲と点のデータを作成する(400)。 例えば、直線37の存在する可能性のある領域は、 第9 関右上から左下へのハツチングの部分37A であり、直線38の存在する可能性のある領域は、 第9間左上から右下へのハンチングの部分38A である。各直線は、元の直線と重直な方向へは端 点の座標値の最大値と最小値の間の領域とし、元 の直線の方向へは各輪点ごとの座標値の最大値と 最小値の平均の間の領域とする。そこで、この長 方形領域を囲む4辺と4点、および元の直線の方 向で長方形の中央を通り、元の直線と平行な長方 形の辺と間に長さの直線のデータを、両嶋点で限 定する形式で生成する。例えば、直線37および 直線38の存在する可能性のある領域を表現する 直線および点としては、第10図(A),(B)に示 すデータとして生成される。この際、領域37A, 38Aの幅は、長さに比較して非常に狭いので、 **実寸法または単純な拡大、縮小で表示した場合、**

領域は見にくい。そこで、本実施例では、編のみ を10倍に拡大して直線と点のデータを作成して いる。

最後に、かかる直線分を表示し、その直線分で 囲まれる領域3.7 A、3.8 Aを、あらかじめ指定 した色で強り没すことによって、形状を明瞭に表示する(5.0.0)。

第11図(A)~(C)は、各点の位置座標を表現する寸法の式を生成する処理(200)を、 さらに詳しく示す図である。以下では、数式表現 の×座標を数式×座標とよび、これと区別するた め、数値表現の×座標を数値×座標とよぶ。y座 線についても同様とする。

この処理の大きな流れは、まず、入力された点のデータから、予め定めた×の基準度標上の点を 1つ選び(210)、この点pは、基準座標上に位置するので、この点の数式×座標値を数式表現の0とし(220)、その点を基点に各点の数式表現の×座標値を生成し(230)、 y 座標についても同様の処理(250、260、270)を行

処理235は、さきの寸dが限定している直線のうち、1でない直線を2'とすることによつて 実施される。

処理236は、直線1′の任意の1端点p′と することによつて実施される。

処理237は、点pの数値×座標値と点p'の数値×座標値を比較して、前者が後者以外の場合、238の処理を行い、そうでない場合、239の処理を行うことによつて実施される。処理238は、点p'の数式×座標として(点pの数式×座標値+d)を代入することによつて実施され、処理239は、点pの数式×座標として(点pの数式×座標値-d)を代入することによつて実施される。

処理241は、点p'を点pとみなし、直線 4'を直線 4'を直線 4'とみなして、231の処理を行うことによつて実施される。すなわち、いわゆる再帰的処理を行うことによつて実施される。

第12因は、各位置座標の最大値および最小値 を生成する処理(300)を、さらに辞しく示し うことである。基準度標は、固定した位置として 予め決めておくこともできるが、適宜、必要に応 じてこの装置の利用者が指示できる方法を用意し てあることが努ましい。

処理230は、点pを増点とするすべての直線 分&について、231の処理を行うことによつて 実施される。

処理231は、点pの数値ェ座標値と直線2の pでない場点の数値×座標値が等しい、すなわち 直線3がy座標軸と平行で、しかも直線2のpで ない端点の数式ェ座標がまた設定されていない場 合のみ(232)、233および234の処理を 行うことによつて実施される。

処理233は、直線2のpでない幅点の数式ェ 座標にpの数式ェ座標値と同一の値を代入するこ とによつて実施される。

処理234は、直線2を絡とするすべての寸法、 すなわち直線 2と他の直線の間を規定している寸 法 4 について、235,236,237,241 の処理を順に行うことによつて実施される。

た図である。

この処理は、すべての点 P (310)の各座標 (x,y)について(320)、各数式座標値の 最大値と最小値を生成する処理である330, 340,350,380を行うことによつて実施 される。

処理330は、数式座標値を、寸法を変数とする多変数関数式とみなす処理として実施される。

処理340は、多変数関数式を構成している各 寸法について(340)、偏微分を行い関数の傾 きfi、を求め(341)、fi、の正負によつて (342)、LiおよびSiに寸法の最大値または 最小値を代入する処理として実施される。ここで いう寸法の最大値とは、基準寸法の値と上の寸法 許容差の和であり、寸法の最小値とは、基準寸法 の値と下の寸法許容差の和である。

処理350は、L』に設定した値を関数式に代入し、数式座標の最大値を求める処理として実施される。

処理360は、Siに設定した値を関数式に代

入し、数式座標の最大値を求める処理として実施

第13国は、各直線の存在する可能性のある領 娘を表現する直線と点のデータを生成する処理 (400)を、さらに詳しく示した図である。こ の処理は、410および420を処理することに よつて実施される。

処理410は、直線の存在する可能性のある領 域の額が形状全体と比較して非常に狭いので、幅 のみを拡大して表示するための拡大率をkとする 処理として実施される。

処理420は、入力データ中のすべての直線は について、処理430,440,450,460 を、順に行うことによつて実施される。

処理430は、直線1の両維点をp1および p 2とする処理として実施される。

処理440は、

* ininに、点p 1 のx 座標の最小値を、

x teaxに、点plのx底標の最大値を、

yiminに、点plのy虚裸の最小値を、

新たなェieszとして、(xieax-xieese)×k+ Zietta & .

新たなxzzinとして、(xzmin-xzmoan)×k+

新たなxzmaxとして、(xzmax-xzmeam)×k+

それぞれ代入することによつて実施される。 処理462は、5直線、

(X1min, Yimean) - (X3min, Y2man)

(X:max, y:mean) - (X:mex, y:mean)

(xices, yiesis) - (xisess, yiesas)

(Ximin, Yimess) - (Ximax, Yimess)

およびこの5直線の雑点となる6点を限定するデ ータを生成することによつて実施される。

処理463は、

新たなyiniaとして、(yinia-yinoan)×k+

新たなyimaxとして、(yimax-yimoan)×k+ yısean €.

y imaxに、点plのy座標の最大値を、

x zeimに、点p 2のx座標の最小値を、

× saaxに、点p2のx座標の最大値を、

Yamiaに、点p2のy皮無の最小値を、

y 2maxに、点p 2 のy 座標の最大値を、

それぞれ代入することによつて実施される。

処理450は、

ximetaに、 ximinと ximaxの平均値を、

Yineamに、Yiniaとyinaxの平均値を。

スsaesanに、 スseiaとスsaexの平均値を、

Yzneamに、 Yzninと Yznaxの平均値を、

それぞれ代入することによつて実施される。

処理460は、plの数式×座標とp2の数式 ェ度都を比較して、等しい、すなわち直線 & がy 庭標翰に平行ならば、461と462の処理を行 い、そうでないなら、483と464の処理を行 うことによつて実施される。

処理461は、

新たな xininとして、 (xinin- xinean) × k+

新たなysminとして、(ysmin-ysmean)×k+

新たなy zaazとして、(y zaaz - y zaeza)× k +

それぞれ代入することによつて実施される。

. 処理464は、5直線

(Xincen, Yints) - (Xincen, Xints)

(Xineze, Fierz) - (Xineze, Fierz)

(X1=04m, Fineam) - (X2monn, Fineam)

(Xisean, Yisin) - (Xisean, Yisax)

(X 20040. Y 2010) - (X 20040. Y 2104x)

およびこの5直線の箱点となる6点を限定するチ ータを生成することによつて実施される。

第14図は、各直線の存在する可能性のある領 域を表現する直線およびそれらの直線で翻む領域 を表示する処理(500)を、さらに詳しく示し た図である。この処理は、510および540を 処理することによつて実施される。

処理510は、第13回で生成した各直線の存 在する可能性のある領域を表現する直線をすべて 表示するまで、520 および530 の処理をする ことによつて実施される。

処理520は、存在可能性領域を表現する直線 を5本ずつ組で表示することによつて実施される。 5本とは、入力データ中の直線1本を表現する1 組であり、例えば、第9回の領域38Aを題む4 本の直線と、中心線1本からなる。

処理530は、処理520で表示された5本の 直線で囲まれる領域を予め定められた色で強り流 す処理である。処理520では、5本の直線によ つて2つの長方形領域を発生させるので、ここの 処理では、この2つの長方形領域を両方とも強り 済す。

処理540は、入力データ中の各寸法人について(540)、寸法線、寸法補助線、寸法値を表示する(550) ことによつて実施される。

このように処理された結果、本実施例によれば、第2図(D)に示す機械形状は、第4図に示したように表示される。つまり、同図に示すように、 部品の外部を示す各直線が、上の寸法許容差およ

のある値となるが、対象できない。このためである値になるかは予想できない。このたたない。このたないできない。このたないできない。このたないできないである。というなどのは、というなどのであるといる。というなどが、できないである。というなどが、対象ををはいる。というなどのである。とが要求されるのである。

この点、上述したように、本実施例によれば、 極めた容易に設計寸法の合理性を判断できるので 本ス

これに対し、従来は公差を考慮しない基準寸法のみに対応させた第5回の表示状態とされ、上の寸法許容差および下の寸法許容差すよびその集積結果に関係する長さについては、図形による表示がなされていないことから、例えば第2回に示す機械の寸法の合理性の検討では、部品50の凹部に他の2個品10、30が入るため、各部品10。

よび下の寸法許容差およびその集積結果に比例関係のある長さの辺を持つ長方形(ハツチング部分)およびこの長方形の対向する2辺と平行で、同じ長さで2辺の中央を通る線分とによつて表示される。なお、これらの直線のうち、英律座標上の直線は加工組立後の位置する可能性のある領域の領が0なので、1辺の長さが0の長方形となり、実際には1直線として表示される。

したがつて、本実施例によれば、設計者は、部品30の面37の表示された長方形部分と、部品50の面63の表示された長方形部分に重なる部分がないことを確認するだけで、設計寸法の合理性を容易に確認できるという効果がある。

すなわち、通常機械の製作にあたつては、加工上の制約から、都品を限密に基準寸法に一致させて作ることはできない。このため、設計時には、製作指示として、加工上の制限を決める意味で、基準寸法とともに上の寸法許容差および下の寸法許容差を設定している。このような制約のもとで部品を加工すると、加工後の実寸法は、許容域内

30,50の各寸法が許容域内のどのような値になっても、凹部の額が他の2部品10,30の額の和以上となることを確認する必要がある。したがつて、従来は、第5週に表示されたデータから、以下のような面倒な計算を行い、求めた結果の範囲で、すべて正となることを確認しなければならず、極めて頻難なものとなるのである。

$$(40^{+0.3}_{+0.1}) - \{(20^{0}_{-0.1}) + (20^{0}_{-0.1})\}$$

- $= (40^{+0.3}_{-0.1}) (40^{-0.2}_{-0.2})$
- $= (4 \ 0^{\frac{4}{0}} \ 0^{\frac{1}{2}}) + (-4 \ 0^{\frac{4}{0}} \ 0^{\frac{1}{2}})$

なお、存在可能性領域の表示は、ハツチングの 代わりに、形状を表現する線と具なる色で塗り没 すこと、形状を表現する線を表示せず、存在可能 性領域のみを面ごとに異なる色で塗り潰すこと。 数値による表示とともに表示すること等が可能で ある。

(灾施例2)

次に、第1回に示す入力媒体1と、データ処理

接回2と、表示端末装置3とが構成してなる実施例2を説明する。本実施例は、第15図に示す2つの部品5,6で構成された機械を、第16図 (A),(B) および第17図のように表示させた例である。第17図,第16図(A) のたものピン6Aおよび穴5Aの部分を拡大表示したのであり、右上から左下へのハツチング部の分がピンあり、左上から右下へのハツチング部の分がピンるAの形状、左上から右下へののアナングがかからと、2つの領域に重なりを対あることがもかる。

第15図の形状に、第18図(A),(B)のように寸法が指定してあるとき、この形状を表現する入力データの例として、第19図(A)。(B)に示すデータとなる。このデータは、3次元空間内の点をエッェ度標として与えたとき、その点が部品内に含まれるか含まれないかを判定できる形式の立体表現のデータと、寸法のデータである。データ処理装置2は、まずこのデータから、2

法が最大値と最小値の間の範囲に分布するとき、 存在する可能性のある領域を生成して表示する。 なお、この存在可能性領域を生成する 2 種類の方 法を用意している。

第1の方法は、式の形から直接的に領域を生成 する方法であり、例えば、①式は半径部分のみに 寸法の分布が存在するから、次式®を生成する。

$$f_{xin}^2/4 \le x^2 + y^2 \le f_{xin}^2/4$$
 ... (9)

第2の方法では、任意の点(x,y)を与える ときに、その点が領域内に含まれるか含まれない かを判定する形式で表現する方法であり、例えば、 の式からは次の手順で求める。

与えられたェ,yに対して、次式のを満たすh, kが存在するかどうかを判定すれば良い。

$$s(x, y) = (x-h/2)^{2}+k^{2}/4 \cdots 0$$

s は遊続的だから、次式 ① を満たすかどうか の判定と関値である。また、次式 ② が成立する。

次元の表示装置3に表示するために、基準座標を 元に2次元に投影した線のデータを作成する。こ のデータ、例えば原点を基準にして平面図を表示 する場合には、下記の8本の線のデータである。

$$x^{2}+y^{2}-f^{2}/4=0$$
 ... ①
$$(x-h/2)^{2}+y^{2}-k^{2}/4=0$$
 ... ②
$$(x-h)^{2}+y^{2}-k^{2}/4=0$$
 ... ②
$$(x-h)^{2}+(y-h)^{2}+(y-h)^{2}-k^{2}/4=0$$
 ... ③

$$(x-h \cos j/2)^2 + (y-h \sin j/2)^2 - k^2/4 = 0$$

$$(x-q)^{\frac{2}{3}}+(y-r)^{\frac{2}{3}}-\frac{2^{\frac{2}{3}}}{4}=0$$
 ... (a)
 $(x-m/2-q)^{\frac{2}{3}}+(y-r)^{\frac{2}{3}}-p^{\frac{2}{3}}/4$... (a)

$$(x - n \cos n/2 - q)^2 + (y - m \sin n/2 - r)^2$$

- $p^2/4 = 0$

$$(x-e \cos o/2-q)^2 + (y-m \sin o/2-r)^2$$

- $e^2/4=0$...6

これらは、寸法値(s~r)を用いた式で表現されている。

従来は、これらの終る~rの寸法を、基準寸法 に固定して表示していたが、本実施例では、各寸

$$\frac{\partial}{\partial k} = (x, y) = -\frac{k}{2} < 0$$

$$= \frac{1}{2} + 60 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac$$


$$s_{\text{max}} = (x - h_{\text{max}}/2)^2 + y^2 - k_{\text{min}}/4$$

$$s_{\text{min}} = (x h_{\text{min}}/2)^2 + y^2 - k_{\text{max}}/4$$

また、x \geq h seas / 2 の 場合は、 $\frac{\partial}{\partial h}$ s \leq 0 であ

表別に表示される。第1の方法で生成された領域は、境界線の搭囲および境界内の強り後しで表示され、第2の方法で生成された領域は、表示領域中のいくつかの点で領域の内外を判定し、領域内の場合のみ点を表示するという方法で表示される。

上述したように、本実施例によれば、前記実施



例1と阿一の効果を奏することができる。 (帝明の効果)


以上説明したように、本発明によれば、基準寸法と公差からなる設計データに基づいて公差を務成した関連形状を表示する機能、すなわち、関連の組立状態における相互関係を表示する機能を有したもとすることができ、これにより設定を対したもとすることが情報として把握できる。


4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例装置の構成図、第2 図(A)~(D)は一実施例を説明するための機 被部品の外形を示す斜視図、第3 図(A)~(C) は入力設計データの一例を示す図、第4 図は 例による表示図形の一例を示す図、第5 図は従来 例による表示図形の一例を示す図、第6 図は実施 例の処理手順を示すフローチャート図、第7 図と 第8 図は処理途中のデータ例を示す図、第9 図は 実施例の図形表示例を説明する図、第10図(A)。
(B) は処理途中のデータ例を示す図、第11図
(A)~(C),第12図,第13図,第14図は
第6図フローチヤートの詳細を示すフローチヤー
ト図、第15図は他の実施例を説明するための機
被部品の外形を示す斜視図、第16図(A)。

(B) は第15回に係る機械の表示図形の一例を示す図、第17回は第16回(A)の部分拡大図、第18回は第15回の機械の設計寸法の指定例を示す図、第18回(A)。(B) は第15回の機械に係る入力設計データの一例を示す図である。
1 … 入力媒体、2 … データ処理装置、3 … 表示端末装置。

代理人 弁理士 鹡绍辰之






第3回

	(A)	
主持	ĕ	ē.
15 16 17 18 35 37 38 59 60 61 62 63 64 65 66	11 12 13 14 31 32 33 34 51 52 53 54 55 56 57 58	12 13 14 11 32 33 34 31 52 53 54 55 57 58 51


(1	B)
----	-----

Æ	×	۲
1.1	ZO	10
12	. 20	35
13	40	35
14	40	10
3!	40	10
32	40	40
33	60	40
34	60	10
.51	D	0
ं <u>5</u> य	0	30
53	2.0	30
54	ZO	10
55	60	10
56	60	30
57	80	30
28	80	O

筝 40



第 5 区



(c)

寸选	直線!	直緯ス	基準可迄	上のす生計為差	下4 寸法計器差
19	15	17	20	0	-0.1
20	16	:5	25	+0.1	+0.1
39	35	37	20	0	-ò.1
40	36	37	30	+a. i	-0.1
67	59	61	ZØ	+0.2	-0,Z
68	13	63	40	+0.3	+0.1
69	59	65	30	+0.Z	-0.Z
70	60	66	30	+0.1	-0.1
71	6Z	66	10	+0.1	-0.1
72	44	66	30	+0.1	-0.1
* F	15	61	0	0	a
8 Z.	17	3.5	0	0	0
83	18	62	o	ā	o .
84	38	62.	o	0.	0

Ø

(開始)

形状を限定するデータと入力する(100)

各点1位置座標記表現する寸法4式是生成了3(200)

各位 置座標 · 根大值及び最小值支生成する(300)

各直線が存在する可能性のある領域と表現する 直線とたっテータを生成する (400)

直線上直線で囲る領域上表示する(600)

(終了)

第7回

, č .	×	Υ
11	81	21+ 23
12	81	71183120
13	31+19	71+ 73120
14	81+19	71+33
3(81119182	71+84
32	81+19+82	71+84+40
33	31+19+8Z+39	711 24140
34	81+19+32139	71+24
51	-67	0
5Z	-67	70
53 .	0	70
54	0	71
55	61	71
56	63	72
57	-67+69	7Z.
58	-67+69	٥

第9国

第8回

	,	•	Y		
Æ.	最久	最小	最大	最小	
11	0+0	0 - 0	10 +0.1	10 -0.1	
iż	0+0	0-0	35 +0.2	\$5 -o.Z	
13	20 +0	20 -01	35 +0.Z	35 <i>-6</i> .2	
14	20 +0	20 -0.1	10 +0.1	10 -0.1	
31	20+0	20 -0.1	10 +0.1	10-0.1	
32	20+0	ZO -0.1	40 +0.2	40-0.Z	
33	40+0	40 -0.Z	40+0.2	40-0.2	
34	40+0	40 -0.2	10+0.1	10-0.1	
51	-20 +0.Z	-20 -0.2	0 +0	0-0	
52	-20 + o. Z	-20 -0.Z	50 +0.1	30 -0.1	
53	0 +0	0-0	30 +0.1	30 -0.1	
54	. 0 +0	0-0	10 +0.1	10-01	
55	40 +0.3	40 +0.1	10 +0.1	10-01	
56	40+0.3	40+0.1	30 +0.1	30 -0.1	
57	60+0.4	60-04	30 +0.1	30 -0.1	
58	60+44	60 -0.4	0+0	.0-0	


	ı				١		1		
40+0.2	L				\dashv		_		
40					Ì		- }		
40	1					77	7		
					ŀ		\nearrow		
40-0Z	\vdash				┵	+	4		_
	1 1				ľ		//		
	1 1				Į	//			
					ŀ			37 سر	Á
	1 1				ľ	//	//	/	••
					Ī	//	//		
	1 1				ŀ	//			
					ŀ				
		•			1				
						//			
	1 (//			
10+01	H	~~~	~	~~~	≺	\leftarrow	/		_
10	\Box	777	44	777.	\sim	Q	4		—
10-0.1	IJ		"	1111	\supset	77	L	<u> </u>	
	П								
-	.]]		.) _		٥,			i	
. 9	_		3σA		40-0.2		3	Į .	
20-6-	20				4	l	4	l	
. 71									
- } -									
^									

第10回 (A)


直線	,ė.	Æ
800	F10	21 L
801	811	31Z
842	FIZ	113
803	813	310
804	814	815
700	410	911
901	911	912
902	9 IZ	913
903	913	910
904	914	115

(B)


Æ	×	۲
810 811 813 814 815 710 917 917 717 717	38.9 40.9 40.9 38.9 39.9 39.9 39.9 39.9 19.95 19.95	40 40 10 40 10 40 10



第11回(B)




第11 回 (c)




第12回:

STEEL NEEDS





第 13 図





(A)


第 14 回

















第19回(B)

寸迄 0 名称	基準寸法	上の寸还針答差	下って法許多を
abodef the SKR MOPAL	50000000000000000000000000000000000000	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	-0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

第19 図 (A)

```
部品 5
      (b+d+e \le 2) and (Z \le a+b+d+e)
   and (x=+y=sf=/4)
   and ( (x-h/2)2+ y=2K=/4)
   and ((x-hcosi/2)2+(y-hsini/2)22K2/4)
   and ( (x - kcosj/2)2+ (y+ks1Nj/2)22K2/4) }
or { (d+c f z) and (z fb+d+e) and (x2+y2fg2/4) }
部品 6
      (051) and (25d)
   and((x-q)*+(y-r)*$ 2=/4)}
       (d& E) and (Z & c+d)
 (dsz) and (z sc+d)
or {
   and ( (x-mcosn/2-4)2+ (y-ms/Nn/2-+)25p2/4)}
       (dsz) and (z &c+d)
   and ((x-mcOSo/2-1)2+(y+mSINo/2-r)25p2/4)]
```

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.